





Altro Atlas™ 40 / X40



Mushroom | X4042
WR24 / A1M27 / LRV 32



Quarry Red | X4060
WR42 / A1M42 / LRV 13



Anvil | X4094
WR101 / A1M72 / LRV 11









Walnut | X4086
WR62 / A1M62 / LRV 10



Pewter Grey | X4039
WR81 / A1M81 / LRV 26



i Technical information / Información técnica / Technische Informationen

Flooring type Tipo de pavimento Belagsart	Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit	Thickness Espesor total Gesamtdicke	Weight Peso Flächengewicht	Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenformat	Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten
					
EN 13845 EN 13553	PTV EN 13845 EN 13893 DIN 51130	EN ISO 24346	EN ISO 23997	EN ISO 24341	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Rutschfester Bodenbelag	≥ 36 ESf DS R10	4mm	5.6kg/m ²	2m x 12.5m = 25m ²	Class Bfl s1 ≥8kW/m ² Pass Conforme Bestanden
For further technical information please visit www.altro.com / www.asf.com.au		Si desea obtener más información técnica, visite www.altro.com		Weitere technische Informationen finden Sie unter Website www.altro.com	



07 | Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 | Dop-No.1013 | Reaction to fire: Bfl-s1 | Slip resistance: DS | EN 14041:2008 | 0120
Resilient floor covering to be used within a building



Indication of the level of emissions of volatile substances in the ambient air that are posing a toxic hazard on being inhaled, rated on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

i Installation and Maintenance

Install according to installation instructions and codes of practice. Refer to cleaning card. Failure to install and maintain flooring according to installation instructions can affect performance and slip resistance. Protect from other trades. Oil residue, certain cleaning agents, asphalt and anti-oxidants in some rubber can cause traffic stain. Caution, Ketone / aromatic solvents. For further technical information please visit www.altro.com

Instalación y Mantenimiento

Instalar según instrucciones y códigos de prácticas y seguir instrucciones de limpieza. Una mala instalación o un mantenimiento incorrecto puede afectar al rendimiento y a la resistencia al deslizamiento del suelo. Proteja el suelo durante la instalación de otros gremios. Los restos de aceite, algunos productos de limpieza, asfalto o antioxidantes pueden crear manchas de tráfico. Precaución con los solventes de Cetona o aromáticos. Si desea obtener más información técnica, visite www.altro.com

Verlegung und Pflege

Die Installation sollte nur unter der Berücksichtigung der Verlegeanleitung sowie den lokalen Vorschriften erfolgen. Verweisen Sie auf die Reinigungs- und Pflegeanleitung. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, können Leistung und Rutschfestigkeit beeinträchtigt werden. Vor anderen Gewerken schützen. Ölrückstände, bestimmte Reinigungsmittel, Asphalt und Antioxidantien können in einigen Belagsarten Flecken hinterlassen. Vorsicht, Ketone / aromatische Lösungsmittel. Weitere technische Informationen finden Sie unter www.altro.com

G Sustainability

Altro are the first safety flooring manufacturer to recycle traditional safety flooring in-house.

Sostenibilidad

Altro es el primer fabricante de suelos de seguridad que recicla suelos antideslizantes dentro de su propia organización.

Nachhaltigkeit

Altro ist der erste Hersteller von Sicherheitsbodenbelägen, der traditionelle Sicherheitsbodenbeläge mit eigenen Anlagen recycelt.



†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Posee una calificación A+ en la Guía Verde de Prescripción Global del Método de Evaluación Medioambiental BRE. Para más información, visita www.thegreenguide.org.uk

A+ BRE Globals Green Guide, der allgemeine Umwelteitfadens für elastische Bodenbeläge; weitere Informationen finden Sie unter www.thegreenguide.org.uk

 Altro, Altro Atlas and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

+44 (0) 1462 707 700

www.altro.com

enquiries@altro.com

+34 91 549 5230

www.altroscandess.com

suelos@altroscandess.com

+61 3 9764 5666

www.asf.com.au

info@asf.com.au

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto. Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Lichtreflexionswerte gemäß BS 8493: 2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionswert

Subject to error and alteration. Sujeto a error o alteración. Irrtum und Änderung vorbehalten.